


梯子の標準使用方法について


梯子の標準根開き



支点

(例) 梯子の脚は水平なところに立て、立てかけ脚の開きは全長の1/4から1/2以内とし、水平面との角度を75度以下に保ち、使用始めに仮に荷をかけて安定を確かめる。

基脚



(例) 電柱に梯子を立て掛け、使用の場合、左図のように梯子綱の環に梯子の親木を通し、これを上部として立て掛け、綱は柱をタスキに延ばし適当な下段の踏子をしばる。